Санкт-Петербург
тел.: 642-72-29, 642-72-39
http://трансфер78.рф

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Материалы и оборудование для термотрансферов

Термотрансферная пленка SUBLI-TRANS / SUBLI-TRANS PLUS (MISCO)

1. **Описание:**
   Мягкая белая **текстильная** пленка (Subli-Trans) или **с замшевой поверхностью** (Subli-Trans Plus).
   Предназначена для плоттерной резки, термопереноса на ткань и последующего термопереноса трансферов напечатанных сублимационными чернилами .
   Подложка - прозрачный клейкий полиэстер

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 60°
   Температура переноса: 180°С.
   Время: 2 сек и 30-60 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - вырезать на плоттере контур изображения в зеркальном виде;
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - положить вычищенный Subli-Trans / Subli-Trans Plus на изделие монтажкой вверх.
   - прижать термопрессом на 2 сек при температуре 150-180°С;
   - удалить монтажку;
   - положить сверху бумажный сублимационный трансфер и закрыть пресс при 180°С на 30-60 сек.

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40-60°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет. Машинная сушка: нет.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: 642-72-29, 642-72-39
http://трансфер78.рф

Санкт-Петербург
тел.: 642-72-29, 642-72-39
http://трансфер78.рф

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Материалы и оборудование для термотрансферов

Термотрансферные пленки Misco Print (Misco)

1. **Описание:**

Пленки, предназначенные для печати солвентными и эко-солвентными чернилами и для плоттерной резки с последующим термопереносом на ткань.

MP3250 – белая пленка ПВХ.
MP3255 – белая пленка ПВХ.
MP4255 – белая пленка полиуретан.
MP4275 – белая пленка полиуретан
MP4550 – прозрачная пленка полиуретан.
MP4555 – прозрачная пленка полиуретан.

Подложка – полиэстер на статике.

2. **Основная информация:**

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
Угол заточки ножа: 45°.

Пленка	Температура	Время	Снимать	Примечание
MP3250	150-160°C	8-10 сек.	Холодной	
MP3255	160-165°C	8-10 сек.	Горячей	
MP4255	140-150°C	8-10 сек.	Горячей	
MP4275	150-160°C	8-10 сек.	Холодной	Можно на ткани стретч
MP4550	160-165°C	8-10 сек.	Холодной	Толщина всего 40 мк.
MP4555	140-150°C	8-10 сек.	Горячей	

Давление термопресса: среднее (3,0 bar).

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: 642-72-29, 642-72-39
http://трансфер78.рф

3. **Инструкции:**

- Для всех белых пленок и MP4555:
- напечатать требуемое изображение (не в зеркальном виде) и вырезать по контуру на плоттере;
- удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
- накатать сверху на изображение клейкую термостойкую монтажку и удалить родную подложку.
- предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек.
- положить на изделие или ткань изображением вверх;
- прижать термопрессом на требуемое время;
- удалить монтажку.

- Для прозрачной пленки MP4550:
- напечатать требуемое изображение в зеркальном виде и вырезать по контуру на плоттере;
- удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
- Термостойкая монтажка не нужна.
- предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек.
- положить на изделие или ткань изображением вверх;
- прижать термопрессом на требуемое время;
- удалить подложку только после полного остывания.

4. **Ткани:**
Подходят для нанесения на хлопок, полиэстер, акрил, смесовые ткани.
MP4275 может использоваться для тканей стретч, бондекс, купальники, спортивную одежду.
Предварительная проба нанесения обязательна.
Не подходят для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
Температура до 40°C вывернув наизнанку.
Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
Химчистка: не рекомендуется.
Машинная сушка: нет.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.