

Термотрансферная бумага OneStep Opaque (AirWaves Inc.)

1. Рекомендация:

- Используется как подложка для переноса изображений с трансферных бумаг TTC/SS/Techni-Print/Photo-Trans на темные ткани.
- В листах А3.
- В пачке 25 листов.

2. Копирование:

- Храните бумагу в прохладном и сухом месте.
- Влажность должна быть от 30 до 60%.

3. Перенос происходит в два этапа:

- Перенос с бумаги TTC (или аналогичной бумаги) на OneStep Opaque как на обычный носитель время 3-4 сек. при температуре 185-190°C. Бумагу не снимать, а дать полностью остыть.
- Соединение OneStep Opaque с тканью:
 - Перед соединением вырежьте полученное изображение по контуру (на просвет).
 - Отделите бумажную подложку от OneStep Opaque и положите на ткань изображением вверх.
 - Перед нанесением прогладьте и просушите футболку в прессе в течение 3-5 секунд.
 - Температура пресса 185-190°C.
 - Давление термопресса сильное (5-7 атмосфер).
 - Время 6-8 сек.
 - При термопереносе желательно использовать резиновую подложку «Soft Pad».
- Снять бумагу немедленно по-горячему.

4. Стирка:

- Температура до 40°C. Вывернув наизнанку.
Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
Можно прогладить рисунок теплым (не горячим!!!) утюгом
Химчистка: нет.
Машинная сушка: не рекомендуется.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.

Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.